



COMPANIA NAȚIONALĂ DE CĂI FERATE „CFR” - S.A.
Registrul Comerțului J1998009774402, CUI: RO 11054529
Bd. Dinicu Golescu nr.38, sector 1, București, România
www.cfr.ro; e-mail: OfficeCFR@cfr.ro; cod poștal: 010873
Tel.: 021 319 24 00; Fax: 021 319 24 01; Tel CFR: 122001



F (1)

Serviciul AGA, CA și mass-media

Tel. CFR: 021.319.95.39/122312/122905/122340

Nr. 1/6/S/440/ 25.06.2026

Tel./Fax: 021.319.70.80

Către: **MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII**
Direcția Comunicare, Dialog Social și Relații Instituționale

Domnului Director – Laurențiu VOICU

Referitor: **Solicitare Raluca BUDUȘAN (Turnul Sfatului), privind probleme în zona Gării Turnișor**

Conținut: Urmare adresei MTI-DCDSRI nr. 19366/1722/17.06.2026, redirecționată CNCF CFR SA și înregistrată cu nr. de mai sus și luând în considerare informațiile comunicate de Sucursala Regională de Căi Ferate Brașov, în urma analizării aspectelor semnalate, vă comunicăm următoarele:

Ca urmare a complexității problemelor raportate la canalizarea din zona Gării Turnișor, lucrările de remediere se încadrează în domeniul investițiilor și implică următoarele etape:

- ridicare topo;
- proiectare rețea de canalizare menajeră;
- proiectare rețea de canalizare pluvială;
- obținerea avizelor/autorizațiilor necesare (Primăria Sibiu, gaz, electricitate, drumuri etc.), pentru racordarea la rețeaua publică de canalizare aflată pe Calea Turnișorului.

Începând din anul 2017, toate demersurile pentru această investiție s-au soldat cu lipsa fondurilor necesare.

În încercarea de a rezolva problema, se va studia posibilitatea executării lucrării prin intermediul fondurilor proprii (întreținere și reparații), în limita bugetului care va fi aprobat pe anul în curs.

Soluția tehnică (înlocuirea porțiunilor de canalizare afectate sau montarea de fose septice ecologice pentru clădirile aflate în gestiunea Sucursalei Regionale de Căi Ferate Brașov va fi adoptată în cel mai scurt timp

cel mai scurt posibil și va fi comunicată petenților.

Cât privește reabilitarea grupului sanitar public, lucrarea nu se justifică, deoarece nu există sistem de încălzire în interiorul stației, iar pe timpul iernii instalația de apă va îngheța.

În limita spațiilor disponibile și a posibilităților tehnice se va studia posibilitatea amenajării unui grup sanitar mixt în clădirea CED Turnișor.

Cu stimă,

Director General
Ion ȘIMU-ALEXANDRU

Șef Serviciu
Georgeta-Ionela BACIU

